



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายนอกหมู่บ้านไกรเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุมรัง อำเภอป่า泊พoley จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง ได้มีโครงการ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายนอกหมู่บ้านไกรเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุมรัง อำเภอป่า泊พoley จังหวัดกาญจนบุรี นั้น

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายนอกหมู่บ้านไกรเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุมรัง อำเภอป่า泊พoley จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕ ช่วง จำนวน ๗ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.อนพล ก่อสร้าง(2012) (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณารักษ์

(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณารักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง

ใบประมาณราคาก้างเหมา
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ เส้นทางสาย ปริมาณงาน	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านໄเรเจรูญ หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมรัง อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
	ช่วงที่ 1 ศาลาเดิม เป็นถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,350 เมตร สภาพความเสียหาย ถูกน้ำไหลหลอกท่วมดับพื้น กระแสน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวเฉลี่ย 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวน 1,000 ลบ.ม.
	ช่วงที่ 2 ศาลาเดิม เป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร สภาพความเสียหาย ถูกน้ำไหลหลอกท่วมดับพื้น กระแสน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวน 400 ลบ.ม.
	ช่วงที่ 3 ศาลาเดิม เป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,970 เมตร สภาพความเสียหาย ถูกน้ำไหลหลอกท่วมดับพื้น กระแสน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวน 600 ลบ.ม.
	ช่วงที่ 4 ศาลาเดิม เป็นถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,670 เมตร สภาพความเสียหาย ถูกน้ำไหลหลอกท่วมดับพื้น กระแสน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 260 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาวเฉลี่ย 260 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร จำนวน 78 ลบ.ม.

ประมาณราคามือ เดือน มิถุนายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุต่องของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1.	ปริมาตรดินลูกรัง	2,078	ลบ.ม.	75	155,850	10	20,780	176,630
	พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ							
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								176,630
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น								176,000
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)								

คณะกรรมการกำหนดราคากาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสุดา เสนกร虹)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเรืองยศ เหมือนจันทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวราภรณ์ นาคแท้)

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ช่องแม่น้ำนลูกรังสายภายในหมู่บ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลุมรัง อำเภอ บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๗๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	
๓.๑ ช่องแม่น้ำนลูกรังสายภายในหมู่บ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๔๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑,๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๖๐๐ ลบ.ม.	
๓.๒ รายการค่า้านวน ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙	
เป็นเงิน	๑๗๖,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคาค่า	
๔.๑ รายละเอียดตามปริมาณการราคา (แบบ ปร.๔) (ปร.๕) ที่แนบท้าย	
๔.๒	
๔.๓	
๔.๔	
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำกับตรวจสอบ	
๕.๑ นายสุดา เสนกรหรา ตำแหน่ง ปลัด อ.คลุมรัง ประธานคณะกรรมการ	
๕.๒ นายเรืองยศ มหาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองท่ง กรรมการ	
๕.๓ นายวากุหลี นาครแท ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ	